DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAHARISON MAHATIANA MANANJAKA} \begin{tabular}{lll} \textbf{ADRESSE}: LOT 0211 X 0285 AMBOHIMANDAMINA 0321422013, Tél. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{2135ME} \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 652

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 927947/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 01/12/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE NULLE
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- VEHICULE SALE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- MOTEUR SALE
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- PNEU AV G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS