



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 873556/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : RAMIAKATRARIVONY VOLOLONIRINA HALIARIMANGA

ADRESSE : LOT IVL 47 AMPAHIBATO ALASORA

TELEPHONE : 0340453508

PROFESSION :RETRAITEE DE LA BAD M/CAR

NUM IMM : 9529TBE

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:.....019031

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1375691

PTC :3080

PAV :2300

CU :780

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :09/10/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAFALIMANANA Jocelyn

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au**09/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9529TBE****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

3080

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400