DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: CHOI SANGDAE

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: VB~81~XB~AMBATOROKA~034~86~354~30,~\textbf{T\'el}.$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3809TBD

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

PLACE DEBOUT:

PTC: 2345

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 16 000
TVA: Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 931082/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS 16/12/2021