## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAFANOMEZANJANAHARY HONORE **ADRESSE** : ANJA IARITSENA, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6741FE

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2800

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 912331/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1JOUR