



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 921864/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 24/11/2021

NOM : RANOROSOA LOUISETTE

ADRESSE : LOT 183/711 MAHABIBOKELY 033 50 218 02

TELEPHONE :

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 7574ME

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : CAM

TYPE : 2EZ

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:E6029620

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :1500

CU :2000

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2014

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 14/05/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 24/11/2021

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au24/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7574ME

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800