DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SOMADA

 $\begin{array}{c} \textbf{ADRESSE}: 17 \; \text{RUE} \; \text{RABEFIRAISANA} \; \text{ANALAKELY}, \; \textbf{T\'el}. \; 0320527563 \\ \textbf{Pour} \; \text{visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \; \textbf{1773TBE} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: VL > 25 places et \leq 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 6900

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

RECU N°: 908669/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : HANTAMALALA VOLOLONIAINA

ORELIE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS