



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 904707/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 08/11/2021

NOM : RAJAONARINTSOA FELIX

ADRESSE : LOT ANOSIVOLA ANKAZONDANDY

TELEPHONE : 0341155152

PROFESSION :MPAMBOLY

NUM IMM : 9336TAN

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : MANJAKANDRIANA

GENRE : CAM

TYPE : LP913R/42

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:3180574647844

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :8500

PAV :3500

CU :5000

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 24/02/2020

PATENTE : 159978/21

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda

Validité de circulation jusqu'au08/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9336TAN

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

8500

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 6 000

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 25 000

TVA

Ar 5 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 30 000