

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAFALIMANANA JEAN DELPHIN**  
**ADRESSE : LOT G ANKADIEVO ALASORA, Tél. -**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8444TBP**

**USAGE EFFECTIF:** TPP > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 37 000

**TVA :** Ar 7 400

**NET A PAYER : Ar 44 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 910276/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 12/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 44 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY  
Opérateur : RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS 12/01/2022**