



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868329/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : RAMAHERISON MIRANA

ADRESSE : II B 152 MAHALAVOLONA

TELEPHONE :

PROFESSION :ETUDIANTE

NUM IMM : 9599TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANDOHARANOFOTSY

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:XU3022330

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :2305

PAV :1615

CU :690

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 1999

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 26/09/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au**04/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9599TBK

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2305

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400