

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ANDRIAMANANTENA JEAN MARC**

**ADRESSE : LOT N A ANTSIRANANA, Tél. -**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2300DB**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1790

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ITINERANTE ANTANIFOTSY - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 912905/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date : 16/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- AVERTISSEUR SONORE NUL
- DEMARREUR A VERIFIER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- CACHE POUSSIÈRE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR 17/11/2021**