



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 935121/MGA/020/SUR\_SITE/2021

DATE : 08/12/2021

NOM : RANDRIAMIARISOA FELANIRINA

ADRESSE : RUE DE LA MOSQUEE AMPASIKA MAHAJANGA VILLE

TELEPHONE :

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 6547ME

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : SH81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:6U061088

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2295

PAV :1564

CU :731

ANNEE DE 1<sup>ere</sup> MISE EN CIRCULATION : 2006

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 10/12/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au10/12/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé6547ME**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2295

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**