

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZANAMALALA MARIE JOSEA DALLY FRANCIA
ADRESSE : LOT V T 5 D A AMPAHATEZA AMBOHIPO, Tél. 0332929900
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9508TBH**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1316

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 916655/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 18/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS-23/11/2021