## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAMBELOSON MOISE MOUSTANSIR ADRESSE: 5 TA TALATAMATY, Tél. 0331928013

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 7765TBH

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2380

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-IVATO

-----

**RECU N°: 871278/ANT/010/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- PARALLELISME A REGLER
- MOTEUR SALE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livasoa APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS