

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMANDIMBISOA LOUIS LANDRY RAYMOND JOSEPH  
**ADRESSE :** LOT A P I 48 AMPIHAONANA, Tél. 033 80 756 10  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **2278TAV**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3050

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER :** **Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

**RECU N° : 872459/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 07/10/2021

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- SIEGES DU VEHICULES A COMPLETER
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE

Nom du vérificateur :GPHC  
RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA  
Opérateur : RATSIMALONA RAVO

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR 08/10/2021**