

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTOMALALA MAMITIANA JEAN CHARLES  
**ADRESSE :** II N 106 BIS ANJANAHARY, Tél. 0348822414  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **8750TAJ**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPEERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2515

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER :** **Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOSITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 917397/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 19/11/2021

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CREMAILLERE A REPARER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION G A REMPLACER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION D A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr ANDRIANTSOAVINA Tolotra  
N  
Opérateur : RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 19/12/2021**