

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 872506/MGA/020/SUR SITE/2021

**DATE :** 07/10/2021

**NOM :** RASOLONIRINA MELLINE / 0340249999

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** LOT 0202 A 0016 SECT 3 ANTANIMASAJA

**PROFESSION :** MENAGERE

**NUM IMM :** 6003MD

**MARQUE :** MERCEDES BENZ

**COMMUNE :** MAHAJANGA

**GENRE :** TCP

**TYPE :** 601/28

**CARROSSERIE :** CAR

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 10

**N°SERIE DU TYPE:** 60106718119016

**PLACE ASSISE :** 22

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 2800

**PAV :** 1480

**CU :** 1320

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1980

**USAGE EFFECTIF :** CU

**NR CARTE VIOLETTE :** 219048

**DELIVREE LE :** 27/06/2018

**NR LICENCE :** 247/2019

**DELIVREE LE :** 09/02/2021

**PATENTE :** 73313/2019

**ANI :** -

**Visite du :** 07/10/2021

**Nom du vérificateur :** RAKOTOMANANA A. Joachin

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond Victorien

**Validité de circulation jusqu'au** 07/02/2022

**APTE**