

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA - BESOROHITRA**

FICHE ANOMALIES

Ncontrôle	INAPTE	Imm	Verificateur
932511/FNR/007/Sur_site/2021	CAR20	1022FE	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
932503/FNR/007/Sur_site/2021	CH3	5489FC	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
931962/FNR/007/Sur_site/2021	CH3	5662TBM	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
931713/FNR/007/Sur_site/2021	FR10,FR1,PN12	6708FE	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
931598/FNR/007/Sur_site/2021	MOT12,SIG5,SIG6	0539FD	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
931491/FNR/007/Sur_site/2021	MOT18,PN2,SIG17	9235FE	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
931421/FNR/007/Sur_site/2021	MOT12	4260FE	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
930999/FNR/007/Sur_site/2021	FR1,FR17,FR18,MOT18,SIG2	6900FD	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
930644/FNR/007/Sur_site/2021	PN6	1867FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
			TOTAL : 9

A BESOROHITRA, le 06/12/2021
Le Chef de Centre