



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929896/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 02/12/2021

NOM : ASANIAINA ROVA MALALA

ADRESSE : LOT 1418 67 HA NORD 0341952019

TELEPHONE : 0347016862

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 5097TAD

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 19EZ24

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:554211

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :/

PTC :1400

PAV :870

CU :530

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1984

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au03/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5097TAD

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1400

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000