

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAHAJANIRINA FALINARIVO DIEU DONNE  
**ADRESSE :** LOT 0203 AN 0011 ANTANIMALANDY, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1072MD**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2800

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 920361/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 23/11/2021

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU ARR G LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**