

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZAFINDRAMAHO NIRINA MIANDRISOA
ADRESSE : LOT MAHAZENGY NORD / 0344897617, **Tél.** 0344897617
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6789FC

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1330

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 923744/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 26/11/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- FILTRE A AIR A POSER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON
Solofoniaina Didier
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS