DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAKOTOBE NOELSON MAMY} \begin{tabular}{ll} \textbf{ADRESSE}: AMPASIPOTSY ANJANORO / 0341171323, T\'el. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{4314FC} \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 31 000

 TVA:
 Ar 6 200

NET A PAYER: Ar 37 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 872256/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PHARE G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS