DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO - ANTANANARIVO**

N°MOTEUR: HG3870



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908496/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

NOM: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT /CELCO PE3/DGE

ADRESSE: II W 20 B VILLA SOA **TELEPHONE: -**

PROFESSION:-

PLACE ASSISE: 9

NUM IMM: 6363TAK **MARQUE**:MITSUBISHI **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP **TYPE:** LNV76WT **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL N°SERIE DU TYPE:J001045 **PUISSANCE**:11

PLACE DEBOUT:

PTC:2650 **PAV**:2020 CU:630

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 05/08/2021

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc Le Chef de Centre

Opérateur: RANDRIAMANAMPISOA VANESSA ROLANDE

Validité de circulation jusqu'au 11/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO - ANTANANARIVO**

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:908496/ANT/002/SUR_SITE/2021

De: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT /CELCO PE3/DGE

11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6363TAK

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2650 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0 **CARTE** Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

NET A PAYER: Ar 0 TIMBRE Ar 0