DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 905545/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 09/11/2021

NOM: RASOLOFOSON MIHARISOA

ADRESSE: II B 45 A AMBOHIBAO 0340646006 **TELEPHONE:**

PROFESSION:-

COMMUNE: ANTANANARIVO 0331152493 **NUM IMM**: 8479TBF **MARQUE**:MINI

GENRE: VP **TYPE**: RA3107 **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:OTA2248

PLACE ASSISE: 4 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:1470 **PAV**:1040 CU:430

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2001

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

DELIVREE LE: 29/10/2020 NR LICENCE:

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 09/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au09/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:905545/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RASOLOFOSON MIHARISOA DATE 09/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8479TBF

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 4 PLACE DEBOUT: PTC 1470

Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0