

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RATOVONIAINA ZAFINDRAZAKA**

**ADRESSE : BELOBAKA, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2235MD**

**USAGE EFFECTIF: TM6**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 14 000

**TVA :** Ar 2 800

**NET A PAYER : Ar 16 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 872949/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 07/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 16 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**