## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RABEZANAHARY SYLVAIN JEAN **ADRESSE** : LOT 0212 Q 0020 SECT 06 TANAMBAO SOTEMA, **Tél**. 0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1624MD

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2490

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 869593/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS