



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907032/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : MARIE MARGUERITTE

ADRESSE : LOT 0212 T 012 SECT 2 TANMABO SOTEMA

TELEPHONE :

PROFESSION :COMPTABLE

NUM IMM : 5092ME

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : CTTE

TYPE : WA37JAA

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:187348

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2975

PAV :1825

CU :1150

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : TPP ≤ 25 places

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 16/03/2020

PATENTE : 0

ANI : 0

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au10/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5092ME

USAGE EFFECTIF :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2975

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400