



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 908889/FNR/007/SUR\_SITE/2021

DATE : 11/11/2021

NOM : RAKOTOMALALA R

ADRESSE : LOT 3XEA1 ANTALATA EST

TELEPHONE : /

PROFESSION :COMMERCANT

NUM IMM : 8247FD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : AMBOHIMAHASOA

GENRE : VP

TYPE : WR814P

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:2U479172

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2800

PAV :1595

CU :1205

ANNEE DE 1<sup>ere</sup> MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 11/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIRISOLO JEAN ARNAUD

Le Chef de Centre

Opérateur :VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

Validité de circulation jusqu'au13/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8247FD**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2800

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**