

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: HANTASOA ARIMALALA CLAIRE

ADRESSE : AMBATOFOTSY ANTANAMBAO ATSIMO 0334586737, Tél.
033 45 867 37

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0973TBB**

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSIRABE - ANTANANARIVO

RECU N° : **877798/ANT/023/SUR_SITE/2021**

Date : 12/10/2021

NET A PAYER : **Ar 15 600**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain
Emilien
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **01 JOUR 13/10/2021**