

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: SOAVAZAHA CARLO WAI**  
**ADRESSE : SAMBAVA CENTRE, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4597DG**

**USAGE EFFECTIF: TMT**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 670

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
SAMBAVA - ANTSIRANANA**

**RECU N° : 920144/ANA/019/SUR\_SITE/2021**

**Date : 23/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur :GPHC RABESALAMA  
Nomenjanahary H.S  
Opérateur : LEHITONGA Fenolahy Gilbert

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 07JOURS**