DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO - ANTANANARIVO**



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 876912/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 12/10/2021

NOM: RAKOTOMIZAHO MAMY ELISON

ADRESSE: LOT II A 78 SWA AMBATOMAINTY **TELEPHONE**: 0340106868

PROFESSION:

NUM IMM: 8692TAS MARQUE: DACIA **COMMUNE:** ANTANANARIVO 0343116601

GENRE: VP **TYPE**: LSDAYH **CARROSSERIE** :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE**:6 N°SERIE DU TYPE:44196523

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: D113259

PTC:1540 **PAV**:1115 CU:425

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2011

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE:. **DELIVREE LE:-**

DELIVREE LE: 12/10/2021 NR LICENCE:

PATENTE:.-APTITUDE: APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain Le Chef de Centre

Opérateur : TONGAVELO Voahiraniaina Validité de circulation jusqu'au 12/10/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO - ANTANANARIVO**



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:876912/ANT/002/SUR_SITE/2021

De: RAKOTOMIZAHO MAMY ELISON DATE 12/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8692TAS

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1540 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar O THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0