



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910889/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 15/11/2021

NOM : RAOILJON HELINIAINA LOBOIARINTSOA

ADRESSE : LOT III X 227 FF TER E ANDAVAMAMBA

TELEPHONE :

PROFESSION :CHARGEE D'ETUDE

NUM IMM : 5559TBH

MARQUE :DAIHATSU

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : J102GO

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:00574396

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1550

PAV :1174

CU :376

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2005

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 31/07/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au15/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5559TBH

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1550

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000