



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 917779/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 19/11/2021

NOM : RASOLOHARIJAONA TSIHAFOHY LEA

ADRESSE : LOT AKR II 119 AMBOHIMIARINA 0332118920

TELEPHONE :

PROFESSION :MPIVAROTRA

NUM IMM : 4128TBF

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ALAKAMISY FENOARIVO

GENRE : VP

TYPE : NM81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1U.008325

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1955

PAV :1380

CU :575

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 03/10/2019

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au19/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4128TBF

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

1955

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400