DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAKOTOMAVO NANI} \textbf{ADRESSE}: ANKISIRASIRA SUD, T\'el.~0340350557$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2173UD

USAGE EFFECTIF: TBR > 25 places et \leq 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC: 4300

DROIT: Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 29 000

 TVA:
 Ar 5 800

NET A PAYER: Ar 34 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORONDAVA - TOLIARA

RECU N°: 934162/TLR/011/SUR_SITE/2021

Date: 07/12/2021

NET A PAYER: Ar 34 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE A COMPLETER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne

Opérateur : PETRO Flavien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS 07/02/2022