## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SOCIETE GEMATRANS

 ${\bf ADRESSE}: {\tt B} \ {\tt 2AB} \ {\tt ANDAFIAVARATRA} \ {\tt AMBOHITRARAHABA}, \ {\bf T\'el}.$ 

0333175667

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9078TBN

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 6750

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-IVATO

-----

RECU N°: 843326/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 09/09/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE A FAIRE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS