

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTONDRABE FALY MIARISOA MBOLATIANA ANDRE
ADRESSE : LOT IAI44 BANTSAHAMASINA AMBOHIDRAPETO, Tél. -
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5331TAP**

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 37 000

TVA : Ar 7 400

NET A PAYER : **Ar 44 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

RECU N° : 863949/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 29/09/2021

NET A PAYER : Ar 44 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L
El'no
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 29/11/2021