## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRINIAINA MIHARISOA NELLA ADRESSE: LOT SIV 04 C ANALAPANGA, Tél. 0343349217 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2690TBM

**USAGE EFFECTIF: VP** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1695

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-MANAKARA

-----

**RECU N°: 869867/FNR/021/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- PNEU AV G LISSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC RALAIAVY C.Prosper Opérateur : RAHELIARISOA BEATRICE APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS, 20/10/2021