DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872662/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 07/10/2021

NOM: ANNIS ABDERRAHIM

ADRESSE: CO AMBASSADE DU ROYAUME DU MAROC **TELEPHONE:**

PROFESSION: DIPLOMATE

NUM IMM: 031CD008 MARQUE :HYUNDAI **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP **TYPE:** SH81XDCU **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:862001

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:**546984

PTC:2520 **PAV**:1869 CU:651

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2013

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 26/12/2018

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur : GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au07/10/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

DATE 07/10/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:872662/ANT/004/SUR_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 031 CD 008

USAGE EFFECTTF :VP

De: ANNIS ABDERRAHIM

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2520 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0

CARTE THT Ar 0

TVA Ar 0

NET A PAYER: Ar 0 TIMBRE Ar 0

Ar 0