## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOSON ANDRIANAMBININA / 0340405432 ADRESSE: LOT 706E/0100 AMPONENANA ISAHA FIANARANTSOA,

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4784FE

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2800

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

-----

RECU N°: 869230/FNR/007/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NETA PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J ${\bf B}$ 

ROLAND

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS