DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 861869/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 28/09/2021

NOM: RASAMOELY HARILALAO AMY HERLINE

ADRESSE: LOT 84 B II AMBOHIMANGAKELY TELEPHONE: 0342790167

PROFESSION: ADMINISTRATEUR CIVIL

NUM IMM : 9316TBE MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: NN81WP CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:2U042509

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 3J9075880

PTC :2430 PAV :1725 CU :705

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 28/09/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

RECU N°:861869/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RASAMOELY HARILALAO AMY HERLINE DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9316TBE

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2430 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**