

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASOLOFONDRENTSOARANA TEFARIVONY FETRA  
**ADRESSE :** LOT ATN 177 SECTEUR IV ANDRINGITANA, **Tél.**  
0332032125  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3210TK**

**USAGE EFFECTIF:** TM7

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 8800

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 911845/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 15/11/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN A MAIN INOPERANT
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules  
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**