DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 864345/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 30/09/2021

NOM: VOLOLOMBOAHIRANA BAKOLY

ADRESSE: LOT IVD 58 ANTANETY ATSIMO- TELEPHONE: 0338741856

PROFESSION: MEDECIN

NUM IMM : 5056TAV MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : HA1TCIL CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:18.2890

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 806228

PTC :2565 PAV :1835 CU :730

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 01/10/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/09/2021

PATENTE: -- ANI: -2018 APTITUDE: APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIANAVAHY Volatiana Validité de circulation jusqu'au02/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :864345/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: VOLOLOMBOAHIRANA BAKOLY DATE 30/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5056TAV

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2565 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**