



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 922075/TNA/005/SUR_SITE/2021

DATE : 24/11/2021

NOM : NORBLIN MARIE PIERRE

ADRESSE : VILLA DOMINIQUE PLLE 14/21 SALAZAMAY NORD

TELEPHONE : 0340454430

PROFESSION :DIRECTEUR DE SOCIETE

NUM IMM : 0233AG

MARQUE :JAC

COMMUNE : TOAMASINA I

GENRE : CAM

TYPE : HFC1040KR

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:60.126601

PLACE ASSISE : 6

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :4013951

PTC :5610

PAV :2610

CU :3000

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2012

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 24/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 24/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA Lalaina

Le Chef de Centre

Opérateur :RAHARININOSY Solotiana Liantsoa

Validité de circulation jusqu'au12/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0233AG

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 6

PLACE DEBOUT :

PTC

5610

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400