

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: LSSS SARLU**

**ADRESSE : LOT 39 E BIS AMBOHIMARO, Tél. 0349012855**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0266TBP**

**USAGE EFFECTIF: TM16**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 26000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 45 000

**TVA :** Ar 9 000

**NET A PAYER : Ar 54 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORAMANGA - TOAMASINA**

**RECU N° : 906853/TNA/018/SUR\_SITE/2021**

**Date : 10/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 54 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :GPHC  
ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER  
Opérateur : RAOILISON Dera

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : VR 10 JOURS-20  
NOVEMBRE 2021**