

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTONDRATSIMBA TSIORY MANITRALALAINA  
**ADRESSE :** 2231 C 1 P 22/32 TANAMBOROZANO OUEST, Tél.  
0346706524

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0361AJ**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 21 000

**TVA :** Ar 4 200

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 914742/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 17/11/2021

**NET A PAYER : Ar 25 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS - 17/12/2021**