



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 866712/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 01/10/2021

NOM : CORPORATE RENT

ADRESSE : IMM.DZAMA ANOSIBE ANGARANGARANA

TELEPHONE : -

PROFESSION :-

NUM IMM : 1048TBM

MARQUE :ISUZU

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : FSR90N

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :21

N°SERIE DU TYPE:JALFSR90NF7000025

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :317757

PTC :13500

PAV :5500

CU :8000

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2019

USAGE EFFECTIF : TM10

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 01/10/2021

PATENTE :

ANI : 2021

APTITUDE : APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au01/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1048TBM

USAGE EFFECTIF :TM10

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

13500

DROIT

Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 6 000

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 33 000

TVA

Ar 6 600

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 39 600