



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907189/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : BRICOBAT SA

ADRESSE : PK 8,5 RN 58 A ROUTE DIGUE DE L'IKOPA

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 5729TBB

MARQUE :JIN BEI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : SY1041DAS

CARROSSERIE :P R B

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :14

N°SERIE DU TYPE:011156

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :01926433

PTC :6500

PAV :3500

CU :3000

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2014

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :19/06/2018

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/04/2021

PATENTE : -

ANI : 2020

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au10/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5729TBB

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

6500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800