## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAKOTOSOLOFONIAINA LUCIEN \\ & \textbf{ADRESSE:} & SAHAVOLA MARABOUT, T\'el. 034 16 378 43 \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule:} & \textbf{7335AH} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3200

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-FENERIVE-EST

-----

RECU N°: 870469/TNA/017/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- LICENCE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo

Rodin

Opérateur : RANDRIAMANANTENASOA CHARLIE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS ( 09 OCT

2021)