## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABENANTOANDRO JEAN LEON
ADRESSE: LOT III H 71 ANTOHOMADINIKA, Tél. -0341677311
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8897TBM

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2800

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 921501/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 24/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur : GPHC RAKOTONIRINA J.

Alexandre

Opérateur: RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(24/12/2021