

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIARIMALALA FANOMEZANTSOA EUGENE  
**ADRESSE :** CN°OLA PLLE 14/21 SALAZAMAY NORD, **Tél.** 0345367903  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4729AH**

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 670

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TANAMBOROZANO - TOAMASINA**

**RECU N° : 913506/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 16/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PNEU ARR D LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené  
Victorien  
Opérateur : JOLIARISON Nirina Eva

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10JOURS**