## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMILISON JEAN BRUNO **ADRESSE**: LOT II F 16 BIS ANDRAISORO -, **Tél.** 0331462734 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **7439TBG** 

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2350

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 930647/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ESSUIE GLACE NULLE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A

Opérateur: RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS - 11/12/2021